

Правила пользования очками

1. Очки следует надевать и снимать только двумя руками, держа за заушники (невыполнение этого пункта приводит к деформации оправы/выпадению линз из световых проемов оправы/поломке заушников и прочим механическим повреждениям).
2. Не стоит надевать очки на голову как ободок, поскольку возрастает риск деформации оправы, а также в некоторых случаях может быть причиной воздействия на линзы и оправу результатов жизнедеятельности тела и/или средства для укладки волос, что приводит к загрязнению линз и может привести к разрушению материала оправы.
3. Не следует в домашних условиях подгибать заушники, носоупоры и производить правку очков, поскольку можно повредить соединения деталей оправ. Также, в результате этого могут образоваться трещины в местах пайки металлических оправ и в структуре пластиковых частей оправ.
4. В случае деформации оправы, ослабления соединений, а также при возникновении других неисправностей необходимо обратиться к специалисту. Самостоятельный ремонт не допускается, поскольку на очки со следами самостоятельной правки гарантия производителя не распространяется.
5. Оправы с винтовыми соединениями требуют особого внимания. Рекомендуется регулярно проверять затяжку винтов и при необходимости их подкручивать. Для этих целей Вы можете обратиться в салон оптики для передачи Вашей оправы мастеру, либо приобрести специальный набор инструментов и производить подкручивание самостоятельно.
6. Не следует класть очки линзами вниз на твердую поверхность, поскольку это приводит к появлению многочисленных мелких царапин и потертостей на поверхности линзы.
7. Линзы следует протирать мягкой тканью либо специальной безворсовой салфеткой из микрофибры. Необходимо следить за тем, чтобы при протирке между салфеткой и поверхностью линзы отсутствовали посторонние частицы, которые могут вызвать появление царапин.
8. Рекомендуется регулярно мыть линзы и оправу теплой водой с мылом или применять специальные растворы для очистки линз и оправы. Также рекомендуется ультразвуковая чистка при сильном загрязнении труднодоступных мест.
9. Не прикладывайте к очкам значительных механических усилий, берегите их от маленьких детей во избежание поломки.
10. Не допускать падения очков с высоты более 0,5 м на твердую поверхность.
11. Если Вы какое-то время не пользуетесь очками, держите их в специальном футляре. Рекомендуется использовать жесткие футляры во избежание поломки очков.
12. Не следует для очистки оправы и линз использовать какие-либо абразивные средства. Избегайте попадания на оправу и/или линзы спиртосодержащих жидкостей, а также ацетона, средства для снятия лака, лака для волос, парфюмерных продуктов, органических растворителей, иной агрессивной среды (морская вода и пр.). Рекомендуется снимать очки перед использованием аэрозолей (например, лака для волос и пр.).
13. Не следует снимать/одевать одежду в очках на лице.
14. К любым новым корректирующим очкам необходима адаптация (привыкание) для того, чтобы зрительный аппарат приспособился к линзам новой формы и дизайна. Срок адаптации варьируется от 3 до 30 дней, и зависит от индивидуальных особенностей пациента.
15. При сохранении дискомфорта по истечении 30 дней, необходимо пройти повторное обследование у врача, который назначил коррекцию. Претензии, связанные с непереносимостью корректирующих очков, принимаются только по истечении максимального срока адаптации, при условии ежедневного использования новых очков.
16. Не следует держать очки вблизи отопительных приборов, электроплит и других нагревательных систем во избежание деформации полимерных материалов оправ и линз.
17. При пользовании феном для волос очки необходимо снимать.
18. Особо чувствительны к высоким температурам линзы с просветляющими (антибликовыми) покрытиями. Во избежание нарушения целостности покрытия не допускается использовать такие очки при температурах свыше 40 градусов по Цельсию.
19. Допустимый температурный режим эксплуатации и хранения очков от минус 50 С° до плюс 45 С°. Не допускается хранение и использование очков вблизи открытого огня, тепловых источников, при проведении сварочных работ без защитной маски, в бане, сауне, оставлять на панели приборов в автомобиле и в других ситуациях, когда невозможно проконтролировать степень нагревания изделия. Не допускается также подвергать очки резким перепадам температур даже в пределах допустимого температурного интервала эксплуатации.